



MÓR

HELYI ÉRTÉKEI

ÉRTÉKVIZSGÁLAT - ÉRTÉKLELTÁR

2024.

KÉSZÍTETTE: SZÉKELY NÓRA TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉS



ALAPJA:

Mór Város Önkormányzatának az építészeti örökség helyi védelméről szóló hatályon kívül helyezett 25/2004. (VII.12.) Ök. rendelete, mely tartalmazta a 2004 előtt védetté nyilvánított értékeken felül a felvett új értékeket is.
Közreműködött: Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 2004

Mór Örökségvédelmi Hatástanulmány 2006
Virányi Építész Stúdió Kft.

HELYI ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS – MÓR

1

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince u. 8.	530	
rendeltetés: pince, prэшáz		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		anno: 2004 előtt:
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület tömege, tetőzete; - a homlokzaton még fellelhető eredeti nyílászárók; - párkányképzése; 		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „közepes”		
változtatási javaslat: <u>részleges védelem</u> teljes védelem védelem törlése		jelen:
		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület tartozék		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> – két bejárati ajtó (utcafronti) – előtető – ledobó kiterjedése: épületelemre, épület díszre		
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince u. 26.	692	
rendeltetés: pince, prészház		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		anno 2004 előtt:
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése; - az épület egyszerű tömege, tetőzete, tetőhéjalása; - a kapuzat részletei és a kilincsek; - homlokzati nyílásosztás; - a homlokzatsdíszítés, tagozatos téglapárkány díszítése; 		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: <p>„romos állapotú, felújítandó a védett elemeinek megőrzésével”</p>		
műszaki állapota napjainkban: <p>Felújított épület, de a részletek, kapuzat, tetőzet, kilincsek, nyílásosztás, homlokzat és párkány díszítése teljesen megváltozott, zömében eltűnt.</p>		<p>jelen:</p> 
változtatási javaslat: <p>részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u></p>		
javasolt védelem jellege: <p>helyi védelem megszüntetése</p>		
helyi védelem elrendelése: -		
védelem alapja: -		
kiterjedése: -		
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember


az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince u. 36.	687	
rendeltetés: pince, prэшáz		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala; - az épület tömege, tetőhéjalása; - homlokzati nyílásrendje; - a homlokzat díszítése 		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „karbantartott épület”		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		jelen:
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> – az épület elhelyezkedése, építési vonala; – az épület tömege, tetőhéjalása; – homlokzati nyílásrendje; – a homlokzat díszítése kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre alkalmazott anyaghasználatra tömegformálásra		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince u. 38.	686	
rendeltetés: pince, prэшáz		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala; - az épület tömege, tetőhéjalása; - homlokzati nyílásrendje; - a homlokzat díszítése 		jelen:
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „karbantartott épület”		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala; - az épület tömege, tetőhéjalása; - homlokzati nyílásrendje; - a homlokzat díszítése kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre alkalmazott anyaghasználatra tömegformálásra		





az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince u. 40.	685	
rendeltetés: pince, prэшáz		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala; - az épület tömege, - homlokzati nyílásrendje; - a homlokzat díszítése 		jelen: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala; - az épület tömege, - homlokzati nyílásrendje; - a homlokzat díszítése kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince u. 42.	684	
rendeltetés: pince, prэшáz		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése; - az épület homlokzatképzése, tetőzete; - homlokzati nyílásosztása; 		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „jó”		jelen:
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> – az épület elhelyezkedése; – az épület homlokzatképzése, tömege; – homlokzati nyílásosztása; kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre tömegformálásra		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince u.	683	
rendeltetés: pince, prэшáz		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése; - az épület egyszerű tömege, tetőzete, tetőhéjalása; - homlokzatképzés-oromfalképzése; - homlokzati nyílásosztás, homlokzati nyílászárak részletei - környezetének alakítása 		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „avult”		jelen:
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala; - az épület tömege, tetőhéjalása - homlokzati nyílásrendje; - a homlokzat díszítése kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre tömegformálásra		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince u.	682	
rendeltetés: pince, prэшáz		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a pincesoron kialakult beépítési rendszertől eltérő elhelyezés; - az épület tömege, utcára merőleges tetőgerinccel, déli oldala toldalék szárnyal; - az oromfalon túlnyújtott, tetőzete. - az épület homlokzatképzése, sarkon átforduló kváderes vakolatképzés; nyílászkeretek, - nyílásrendje, nyílászárók részletei - 		<p>anno 2004 előtt:</p> 
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „avult”</p>		
<p>változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész</p>		<p>jelen:</p> 
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> – az épület elhelyezkedése, építési vonala; – az épület tömege, tetőhíjalása – homlokzati nyílásrendje; – a homlokzat díszítése <p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre tömegformálásra</p>		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince u.	681	
rendeltetés: pince, prэшház		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése; - az épület tömege, és tetőformája; - homlokzati nyílásrendje 		<p>anno 2004 előtt:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „közepes”		
műszaki állapota napjainkban: Felújított épület, de a részletek, kapuzat, tetőzet, kilincsek, homlokzat és párkány díszítése teljesen megváltozott, zömében eltűnt. Tűzfal kialakítása (mely nem jellemző a prэшházakra) teljesen megváltoztatta az épület tömeget		
változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u>		<p>jelen:</p> 
javasolt védelem jellege: helyi védelem megszüntetése		
helyi védelem elrendelése: -		
védelem alapja: - kiterjedése: -		
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember




az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
<p>Pince u.</p> <p>„jelentős értéket képvisel – hosszán elnyúló tömegével, díszes homlokzat-képzéssel.”</p>	680	
<p>rendeltetés: pince, prэшáz</p>		<p>anno 2004 előtt:</p>
<p>védelem jellege: helyi egyedi védelem</p>		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése; - az épület egyszerű tömege, tetőzete, tetőhéjalása; - homlokzatképzés-oromfalképzése; - homlokzati nyílásosztás, homlokzati nyílászárak részletei - környezetének alakítása - kő lábazat 		
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „avult”</p>		<p>jelen:</p>
<p>változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem megtartása</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész</p> <p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> – az épület elhelyezkedése, építési vonala; – az épület tömege, tetőhéjalása – homlokzati nyílásrendje; – a homlokzat díszítése – lábazat <p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre tömegformálásra</p>		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince u.	678	
rendeltetés: pince, présház		
védelem jellege: korábban törölt (volt helyi védelem)		<p>anno 2004 előtt:</p>
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése; - az egyszerű tömegformálás, tetőzet kialakítás; - oromfalképzése; - a homlokzati nyílásrend, asztalos szerkezetek részletei; 		
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „avult”</p>		
<p>műszaki állapota napjainkban: Felújított épület esetében a nyílásosztás, a térdfal kialakítása, tetőzet, homlokzat és párkány díszítése, szemöldök kialakítása, az eredetitől teljesen eltérő. Új, tetősíkból kiugró ablakok és a tűzfal kiépítése nem a présház stílusjellemzője.</p>		<p>jelen:</p>
<p>változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u></p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megszüntetése</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: -</p>		
<p>védelem alapja: -</p>		
<p>kiterjedése: -</p>		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince sor 8.	665	
rendeltetés: pince, prэшáz		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno: díszes, tagozatos homlokzatú épület</p> <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése a telekhatáron; - tömeg-és tető formája; - utcával párhuzamos tetőgerinc; - homlokzati nyílásrendje, nyílásosztása, részletei; - homlokzati anyaghasználat, díszek, nyerstégla tagozatok, díszítő elemek; - tájidegen az utcai tetőablak., tetőtéri oromfal ablak 		
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „felújított épület, lakófunkcióval”</p>		jelen:
<p>változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala; - az épület tömege, tetőhálása - homlokzati nyílásrendje; - a homlokzat díszítése - lábazat <p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre tömegformálásra</p>		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince sor 12.	663	
rendeltetés: pince, prэшáz		<p>anno 2004 előtt:</p> 
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az épület telken való elhelyezkedése, építési vonal; - egyszerű tömeg-és tető formája, tető héjalása - oromfal kiképzése, macskajárda; - homlokzati nyílásrendje, - nyílásosztása, részletei 		
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „közepes”</p>		<p>jelen:</p> 
<p>változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> – az épület elhelyezkedése, építési vonala; – az épület tömege, – homlokzati nyílásrendje; – a homlokzat díszítése <p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre tömegformálásra</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince sor 14.	662	
rendeltetés: pince, prэшáz		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		anno 2004 előtt:
védelem meghatározó elemei anno: kiemelten értékes épület, díszes tagozatos homlokzattal; <ul style="list-style-type: none"> - az épület telken való elhelyezkedése, építési vonal, - tömeg-és tető formája-tetőhajlásszöge, tetőhéjalása, - utcai homlokzattagozatok, - oszlopimitáció, - homlokzati nyílásrend; - nyílászárók részletei és mintázata 		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „leromlott, felújítása nem halasztható”		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		jelen:
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala; - az épület tömege, - homlokzati nyílásrendje; - a homlokzat díszítése kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre tömegformálásra		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince sor 18.	660	
rendeltetés: pince, prэшáz		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		anno 2004 előtt:
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése a telken, építési vonal - egyszerű tömege és tető formája; - homlokzati nyílásrendje, - nyílásosztás; 		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „közepes”		jelen:
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala; - az épület tömege, - homlokzati nyílásrendje; - a homlokzat díszítése - tető formája 		
kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre tömegformálásra		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince sor 22.	659	
rendeltetés: pince, prэшáz		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az egyedi védelem meghatározó elemei: - az épület elhelyezkedése, építési vonal egyszerű tömeg -és tető formája, tetőhajlásszöge; - idegen az utcai homlokzat látható Velux tetőablak, a lakás funkció kihangsúlyozása, az utcai homlokzati nyílászárók formai kialakítása 		<p>anno 2004 előtt:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: <p>„a közelmúltban felújított és átalakított; a beavatkozásokkal védelmi értéke csökkent.”</p>		<p>jelen:</p> 
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala; - az épület tömege, - homlokzati nyílásrendje; - a homlokzat díszítése - tető formája 		
kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre tömegformálásra		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince sor 24.	658	
rendeltetés: pince, prэшáz		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonal, - az épület egyszerű tömege, tetőformája, tetőhajlása; - homlokzati anyaghasználata, - homlokzati nyílásosztás, épület részletek; 		anno 2004 előtt: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „a felújítás, a pince jellegét megőrizte”		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		jelen: 
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala; - az épület tömege, - homlokzati nyílásrendje; - a homlokzat díszítése - tető formája 		
kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre tömegformálásra		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrs	helyszínrajz és képek
Pince sor 28. Pince sor 28.	657/1 657/2	
rendeltetés: pince, prэшáz		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonal; - az épület egyszerű tömege, tetőformája, tetőhajlása, - homlokzat képzése anyaghasználata, - utcai homlokzati nyílásrendje, nyílásosztása, asztalos részletek, homlokzat színezése; 		anno 2004 előtt:
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „műszaki állapota jó ”		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		jelen:
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala; - az épület tömege, - homlokzati nyílásrendje; - a homlokzat díszítése - tető formája 		
kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre tömegformálásra		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince sor 32.	656	
rendeltetés: pince, prэшáz		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno: pincesor egyszerű tömegű, tagozatos homlokzatú értékes eleme</p> <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala, - az épület egyszerű tömegformálása, tetőzete, tetőhajlása, tetőhéjalása; - homlokzati anyaghasználata, téglá tagozatok, párkányképzése, - homlokzati nyílásrendje, a kapuzat és ablak osztásrendje, mintázata, részletei; - belső kialakítása, tűzhely funkciója 		<p>anno 2004 előtt:</p> 
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p> <p>„műszaki állapota erősen leromlott, szakszerű felújítása nem halasztható”</p>		
<p>változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		<p>jelen:</p> 
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala; - az épület tömege, - homlokzati nyílásrendje; - a homlokzat díszítése - tető formája <p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdészre tömegformálásra</p>		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince sor 36.	654	
rendeltetés: pince		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, a pince-sorban, - az épület tömege, tetőzete, tetőhéjalása, - homlokzati nyílásrendje -fa nyílászáró szerkezetei; - idegen elem az épület előtt, telepített növényzet, az átépített ormfalazat 		anno 2004 előtt: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: <p>„közelmúltban felújított, funkciót váltott épület, a beavatkozások, védelem értékét csökkentette”</p>		jelen: 
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala; - az épület tömege, - homlokzati nyílásrendje; - a homlokzat díszítése - tető formája kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre tömegformálásra		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrszt	helyszínrajz és képek
Pince sor 38.	653	
rendeltetés: pince		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése a pincesor részeként, - az épület egyszerű tetőformája, tömegformálása, homlokzati nyílásrendje, - előnytelen az utcai terepszint felemelése és az épület előtti szilárd felület anyaghasználat (beton) 		jelen:
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „avult műszaki állapotú”		
műszaki állapota napjainkban: Felújított épület, homlokzat és párkány teljesen megváltozott, zömében eltűnt. Új nyílásosztás tetőablak és tűzfal került kiépítésre		
változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u>		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
javasolt védelem jellege: helyi védelem megszüntetése		
helyi védelem elrendelése: -		
védelem alapja: - kiterjedése: -		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince sor	652	
rendeltetés: pince		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, - az épület tömege, tetőformája; - a védett településképtől idegen a Velux tetőablak alkalmazása, - az oromfal kiképzés; a homlokzati lábazati anyaghasználat és utcahomlokzat színezése 		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: <p>„a közelmúltban történt funkcióváltás, átalakítás, nyílásbontás, színhasználat, oromfalképzés, környezetének alakítása, értékcsökkentő volt, elvesztette eredeti jellegét”</p>		jelen:
műszaki állapota napjainkban: <p>Felújított épület, homlokzat és párkány teljesen megváltozott, az oromfal kiképzés; a homlokzati lábazati anyaghasználat és utcahomlokzat színezése nem a hagyományos pince hatást tükrözi</p>		
változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u>		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
javasolt védelem jellege: helyi védelem megszüntetése		
helyi védelem elrendelése: -		
védelem alapja: - kiterjedése: -		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince sor 40.	651	
rendeltetés: pince		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonal, - az épület tömege, tetőformája, tetőhajlása, tetőhéjalása, - homlokzati nyílásrendje - idegen elem a tetőfelépítmény - tetőtéri ablak 		<p>anno 2004 előtt:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: <p>„felújítása megőrizte egyszerűségét, az oromfal átalakítása előnytelen volt”</p>		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		<p>jelen:</p> 
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala; - az épület tömege, - homlokzati nyílásrendje; - a homlokzat díszítése - tető formája (kivéve a tetőfelépítmény) 		
kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre tömegformálásra		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince sor 44.	650	
rendeltetés: pince, prэшáz		<p data-bbox="762 640 948 674">anno 2004 előtt:</p>   <p data-bbox="762 1491 826 1525">jelen:</p> 
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p data-bbox="199 611 608 645">védelem meghatározó elemei anno:</p> <ul data-bbox="244 674 687 931" style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonal; - az épület tömege, tetőhajlása - tájidegen a Velux tetőablak használata, az oromfalképzés, a homlokzat színezés, ablakelhelyezés, oromfal képzése 		
<p data-bbox="199 974 699 1008">műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p> <p data-bbox="225 1032 687 1126">„a közelmúlt átépítése hivalkodó, védelmi szempontból előnytelen, környezetének alakítása előnytelen, értékét elvesztette”</p>		
<p data-bbox="199 1220 544 1254">műszaki állapota napjainkban:</p> <p data-bbox="225 1301 699 1458">Felújított épület, homlokzat és párkány teljesen megváltozott, az oromfal kiképzés; a homlokzati lábazati anyaghasználat és utcahomlokzat színezése nem a hagyományos pince hatást tükrözi</p>		
<p data-bbox="199 1507 432 1541">változtatási javaslat:</p> <p data-bbox="199 1543 405 1637">részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u></p>		
<p data-bbox="199 1686 480 1720">javasolt védelem jellege:</p> <p data-bbox="209 1749 533 1783">helyi védelem megszüntetése</p>		
<p data-bbox="199 1832 517 1865">helyi védelem elrendelése: -</p>		
<p data-bbox="199 1910 395 1944">védelem alapja: -</p> <p data-bbox="199 1946 352 2007">- kiterjedése: -</p> <p data-bbox="199 2009 220 2042">-</p>		<p data-bbox="762 1984 1257 2018">az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince sor	649	
rendeltetés: pince,		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: „védelmi szempontból értékes épület” <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, környezetének alakítása; - az épület egyszerű tömege, tetőzete, tetőhajlásszöge, oromfalképzése, macskalépcső; - homlokzati nyílásrendje, - nyílászárók kialakítása, részletei - homlokzatképzés, homlokzatszínezés, - az épület környezetének alakítása 		jelen:
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „karbantartott jó műszaki állapotú pinceépület”		
műszaki állapota napjainkban: karbantartott jó műszaki állapotú		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> – az épület elhelyezkedése, építési vonala; – az épület tömege, – homlokzati nyílásrendje; – a homlokzat díszítése – tető formája kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre tömegformálásra		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Ezerjő u. 3.	525	
rendeltetés: pince,		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület tömege, tetőzete; - homlokzati nyílásrendje - idegen elemek: a közmű bekötések homlokzaton megjelenő szerelvényei, műszaki állapota jó 		anno 2004 előtt: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „műszaki állapota jó”		
műszaki állapota napjainkban: „felújított és jó műszaki állapotú pinceépület”		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		jelen: 
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala; - az épület tömege, - homlokzati nyílásrendje; - a homlokzat díszítése - tető formája kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre tömegformálásra		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Ezerjő u. 5.	526	
rendeltetés: pince, „múzeum”		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az oromfalon túlnyúló tetőhéjalás és az ácsszerkezet részletei, <p>„átalakított, bővített épület, táji jellegét elvesztette”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: <p>karbantartott jó műszaki állapotú pinceépület</p>		<p>jelen:</p> 
változtatási javaslat: <p>részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		
javasolt védelem jellege: <p>helyi védelem megtartása</p>		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala; - az épület tömege, - homlokzati nyílásrendje; - a homlokzat díszítése - tető formája <p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Ezerjő u. 7.	531	
rendeltetés: pince,		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület tömege, tetőzete; - homlokzati nyílásrendje - idegen elemek: a közmű bekötések homlokzaton megjelenő szerelvényei, 		anno 2004 előtt: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „műszaki állapota: avult”		
műszaki állapota napjainkban: Nyílásosztás kis mértékben megváltozott, de még a homlokzata és tömegformálása megőrzésre került		jelen: 
változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: -		
védelem alapja: - kiterjedése: -		az adatfelvétel időpontja: 2023. augusztus

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Ezerjő u. 11.	497	
rendeltetés: prэшáz		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - épület elhelyezése; - tömeg, tető hajlásszöge, - homlokzati nyílásrendje - A felújításnál alkalmazott idegen elemek, részletek - tetőzet párkányképzése, - tető héjalása, tetőablak, - homlokzatszínezése, - funkcióváltás → pince jellege megszűnt 		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		jelen:
műszaki állapota napjainkban: karbantartott jó műszaki állapotú átépített pince, ahol a lakás funkció a homlokzaton nem hangsúlyos		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezkedése, építési vonala; - az épület tömege, - homlokzati nyílásrendje; - a homlokzat díszítése - tető formája kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Ezerjő u. 13.	498	
rendeltetés: pince,		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - épület elhelyezése, - egyszerű tömegformálása – tetőzete, - homlokzati nyílásrendje, nyílásosztása, kapuzatának részletei, - tagozatos ereszpárkány képzése 		<p>anno 2004 előtt:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „felújítás szakszerű, értéknövelő volt”		
műszaki állapota napjainkban karbantartott jó műszaki állapotú pince, ahol a lakás funkció a homlokzaton nem hangsúlyos		<p>jelen:</p> 
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> – az épület elhelyezkedése, építési vonala; – az épület tömege, – homlokzati nyílásrendje; – a homlokzat díszítése – tető formája 		
kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Ezerjő u. 23.	503	
rendeltetés: pince,		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezése, - tömegformálása – tetőhéjalása, - homlokzati nyílásrendje, homlokzat képzése – nyíláskeret és sarok-képzés vakolat húzással, kváder képzéssel, - nyílásosztása és részletei 		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „műszaki állapota avult”		jelen:
műszaki állapota napjainkban: felújított és karbantartott jó műszaki állapotú átépített pince		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> – az épület elhelyezkedése, építési vonala; – az épület tömege, – homlokzati nyílásrendje; – a homlokzat díszítése – tető formája 		
kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember


az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Ezerjő u. 31.	509	
rendeltetés: pince,		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az egyedi védelem meghatározó elemei: - az épület elhelyezése; - tömegformálása, tetőzete (valószínűsíthető, hogy nyeregtetős volt az építés idején); - falazata, ereszpárkány képzése, nyílásrendje; - környezetének alakítása; 		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „műszaki állapota avult”		jelen:
műszaki állapota napjainkban: karbantartott jó műszaki állapotú átépített pince		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> – az épület elhelyezkedése, építési vonala; – az épület tömege, – homlokzati nyílásrendje; – a homlokzat díszítése – tető formája kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Ezerjő u. 33.	511	
rendeltetés: pince,		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület elhelyezése, - az épület tömege, tetőzete, - homlokzat képzése – díszes téglá tagozatos ereszpárkány képzés, - kétszárnyú kapuzata, kapuzatának részletei és mintázata, 		<p>anno 2004 előtt:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „műszaki állapota avult”		
műszaki állapota napjainkban: Utcai homlokzat felől karbantartott, de belül és az épület szerkezete a statikai szakvélemény alapján nem megőrizhető, jelentősen károsodott.		
változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u>		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megszüntetése		
helyi védelem elrendelése: -		<p>jelen:</p> 
védelem alapja: - kiterjedése: -		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>





az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Ezerjő u. 35. Ezerjő u. 37.	513 514	
rendeltetés: pince,		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> – két telken elhelyezkedése, építési vonala, – egyszerű tömegformálása, tetőzete, tető hajlása, – homlokzati nyílásosztása, párkányképzése, – két kapuzatának kialakítása, részletei 		<p>anno 2004 előtt:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „műszaki állapota avult, értékmegőrző felújítása nem halasztható”		
műszaki állapota napjainkban: karbantartott jó műszaki állapotú átépített pince, a falújítás során ügyeltek a részletekre, kapuk és ledobók megtartására		<p>jelen:</p> 
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> – az épület elhelyezkedése, építési vonala; – az épület tömege, – homlokzati nyílásrendje; – tető formája – két kapuzatának kialakítása, részletei kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Zrínyi utca 20.	513	
rendeltetés: pince,		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - egyszerű tömegformálása, tetőzete, tető hajlása, - homlokzati nyílásosztása, párkányképzése 		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		jelen:
műszaki állapota napjainkban: <p>karbantartott jó műszaki állapotú épület, tornácos ház</p>		
változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - egyszerű tömegformálása, tetőzete, tető hajlása, - homlokzati nyílásosztása, párkányképzése kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Zrínyi u. 33.	388	
rendeltetés: pince,		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - homlokzati nyílásrendje, részletei, - az épület környezete 		jelen:
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „műszaki állapota avult”		
műszaki állapota napjainkban: Felújított, jó karbantartott épület. A védendő kapuzat megszüntetésre került, a préház az átépítéssel eredeti védett jellegét elvesztette		
változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u>		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
javasolt védelem jellege: helyi védelem megszüntetése		
helyi védelem elrendelése: -		
védelem alapja: - kiterjedése: - -		




az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Zrínyi u. 37.	389	
rendeltetés: pince,		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - bejárati kapuzata, - asztalos részletei 		anno 2004 előtt: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „műszaki állapota közepes”		
műszaki állapota napjainkban: felújított, jó műszaki állapotú átépített pince, a falújítás során ügyeltek a részletekre, kapuk és nyílászárók megtartására		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		jelen: 
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> – az épület elhelyezkedése, építési vonala; – az épület tömege, – bejárati kapuzata, – asztalos részletei 		
kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Zrínyi u. 9.	401	
rendeltetés: pince,		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - homlokzati felületképzés, nyers tégl és kő falazat; - homlokzati nyílászárók – kapuzatának részletei 		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „műszaki állapota avult”		jelen:
műszaki állapota napjainkban: karbantartott jó műszaki állapotú átépített pince, a felújítás során ügyeltek a részletekre, a tégl homlokzat színezésre került, de a textúra megmaradt.		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - homlokzati felületképzés, nyers tégl és kő falazat; - homlokzati nyílászárók – kapuzatának részletei kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Szabadság tér	2657	
rendeltetés: 48-as emlékmű		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: A móri csatavesztésnek, a csata 32 hősi halottjának állít emléket az 1848-as emlékmű, melyet 1874-ben avattak fel a Szabadság téren. (Az ütközet Perczel Mór csapata és az osztrák seregek között 1848.december 30-án 10 órakor kezdődött.)		anno 2004 előtt: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban:		
változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem védelem törlése		
javasolt védelem jellege : helyi védelem megtartása		jelen: 
helyi védelem elrendelése: emlékmű egésze		
védelem alapja:		
kiterjedése:		
az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Rákóczi F. utca	126	
rendeltetés: Szt.Rókus kápolna		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: Neogótikus épület. az 1836-os nyári kolerajárvány elmúltával Szt.Rókus tiszteletére építette gróf Lamberg Terézia (1836.)		anno 2004 előtt: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: Felújított, folyamatosan karbantartott kápolna		jelen: 
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - homlokzati felületképzés kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Perczel Mór út	2494	
rendeltetés: Református templom		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: Neogótikus templom, 1783. és 1790. között épült fel II. József türelmi rendelete szellemében a „mezőváros félreeső” részén, kőből. Tornya 30 m magas, egyhajós épület (belső mérete: 9x14,4 m, és belmagassága 7 m).		anno 204 előtt: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „Belső berendezését, első téri burkolatát a közelmúlt felújítása során cserélték”		
műszaki állapota napjainkban: Felújított, folyamatosan karbantartott templom		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - homlokzati felületképzés kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		jelen: 
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Szent István tér	4	
rendeltetés: emlékmű		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei:</p> <p>A város közepén a Szent István tér és a Kapucinus tér határán felállított katonaszobor őrzi az I. világháború elesetteinek emlékét.</p> <p>Felirata: „Nyugszanak ők a hős fiak dúló csaták után”.</p>		<p>anno:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
<p>műszaki állapota napjainkban:</p> <p>Felújított, folyamatosan karbantartott szobor</p>		
<p>változtatási javaslat:</p> <p>részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		<p>jelen:</p> 
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: szoborra</p>		
<p>védelem alapja: szoborra, képzőművészeti alkotásra,</p> <p>kiterjedése: szoborra, képzőművészeti alkotásra,</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Köztársaság tér	10.	
rendeltetés: Feszület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>A szent Kereszt templom bejárat oldalán két feszület található. A kőkeresztek településképi és vallási értékek. Feliratuk nehezen olvasható, de még restaurálható. Az északra eső kereszt a megfeszített Jézussal, a bejárat melletti pedig kereszt imádkozó Máriával.</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		
<p>műszaki állapota napjainkban: Erősen leromlott állapotúak, nem felújíthatók, restaurálhatók. Javasolt a helyére hasonló, de új kereszt felállítása.</p>		<p>jelen:</p> 
<p>változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u></p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megszüntetése</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: -</p>		
<p>védelem alapja:-</p> <p>kiterjedése: -</p>		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Köztársaság tér 5.	15	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a tömege, beépítése, nyílás- és nyílászáró-osztása, illetve a nyílászáró (fa) anyaga. - „Kontyolt nyeregtetős, középrizalitos városi lakóház. A homlokzati elemek a XX. század eleji szecessziós homlokzatformálást követik.” 		<p>anno 2004 előtt:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
<p>műszaki állapota napjainkban:</p> <p>Az épület közepes állagú, utcafronti rész is több tulajdonos birtokában van. Egységes felújításra nem lehet számítani, kiemelkedően védendő elemet az épület nem hordoz.</p>		<p>jelen:</p> 
<p>változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u></p>		
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem megszüntetése</p>		
helyi védelem elrendelése: -		
védelem alapja: -		
kiterjedése: -		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Lovarda u. 2.	27	
rendeltetés: iskola		<p>anno 2004 előtt:</p> 
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az épület tömege, beépítése, nyílás- és nyílászáró-osztása, illetve a nyílászáró (fa) anyaga <p>„3+2x1+3 nyílászáró-tengelyes, zártosú, nyeregvetős épület. Az 1883-évi kataszteri térképen mai formájában látható. Ma általános iskola működik benne. A Lovarda utca egyik jellegzetes térfalhatároló épülete”</p>		<p>jelen:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: Közepes állapotú, felújítandó		
<p>változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészletekre <p>kiterjedése: építményekre, építményrészletekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Lovarda u. 4.	28	
rendeltetés: lakóépület		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> – az épület tömege, homlokzata és tornáca és kerítésfala <p>Német parasztház stílusjegyeit őrzi a „magashomlokú” csonkakontyosnyeregretetős ház. Udvarán ívezetes nyitott lopottornác két bejáróval. Az 1883-évi kataszteri térképen mai formájában látható A Lovarda utca jellegzetes utcaképi eleme.</p>		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		jelen:
műszaki állapota napjainkban: Közepes állagú, felújítandó		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Szent István tér 9.	29	
rendeltetés: iskola tornaterme		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>Az 1914-es állapotot őrző minden elem (bejárati szélfogók és a tornaterem, nyílás- és nyílászáró-osztás, valamint a kerítés)</p> <p>A polgári iskola, tornaterem 1914-ben épült, a korábbi -akkorra már használhatatlan iskola- helyén. Az egyemeletes szecessziós épület szervesen kapcsolódott környezetéhez (egykori takarékpénztár ill. járásbíróház épületéhez). A későbbi „modern kori” 1940-es évekre tehető emeletráépítései iskolabővítés helyrehozhatatlan károkat okozott az épületnek és Mór belvárosának. Ma csak a bejárati szélfogók és a tornaterem őrzi az egykori szecessziós harmóniát.</p>		
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p> <p>„A homlokzat javítható lenne a ráépítés okozta előnytelen magasságot tovább fokozó függőleges sávozás eltüntetésével. Megoldás lenne továbbá a földszint és I. emelet előtt eléfalazásos homlokzatburkolat alkalmazása, és a homlokzat tagolása az eléfalazás fölött -az I. és II. emelet között koronapárkány kialakításával. Így visszaállíthatóak lennének a főbejárati attikák, illetve a homlokzati díszítések is.”</p>		<p>jelen:</p> 
<p>műszaki állapota napjainkban: felújított</p>		
<p>változtatási javaslat: <u>részleges védelem</u> teljes védelem védelem törlése</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása a bejárati szélfogókra, a tornateremre</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tornaterem épület tömege, tetőzete, - tornaterem építményre, építményrészekre <p>kiterjedése: tornaterem építményre, építményrészekre, bejárati szélfogó épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Ady Endre u. 3.	33	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		anno 2004 előtt:
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„Teljes egészében megőrzendő” „Egyszintes lakóépület, az 1883-évi kataszteri térképen mai formájában látható. Az épület határolófalai az utca vonalát érzékenyen követik; homlokzata tiszta szerkesztésű. Az épület és a szecessziós kapu kiemelt építészeti értéket képviselnek, illetve az utcaképben fontos szerepet töltenek be. Műemléki védelem javasolt. Az országos védelmi eljárás lefolytatásáig helyi védelemben részesüljön”</p>		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		jelen:
<p>műszaki állapota napjainkban: épület közepes állapotú, felújításra szoruló, külső tokos műanyag redőnyök beépítése, utcafronti rész is több tulajdonos birtokában</p>		
<p>változtatási javaslat: <u>részleges védelem</u> teljes védelem védelem törlése</p>		
javasolt védelem jellege:		
helyi védelem részleges csak a kapura		
helyi védelem elrendelése: -		
<p>védelem alapja: szecessziós kapu</p> <p>kiterjedése: kerítésre</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Kossuth L. u. 3.	37/1 37/2	
rendeltetés: lakóépület - gazdabolt		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épületpár tömege, utcai homlokzatai <p>„A lakóépület az 1883-évi kataszteri térképen mai formájában - zártsorú saroképületként - látható. Településképi jelentőségű épületek.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: jó állapotú, felújított		<p>jelen:</p> 
változtatási javaslat: <ul style="list-style-type: none"> részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése 		
javasolt védelem jellege: <ul style="list-style-type: none"> helyi védelem megtartása 		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás <p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Ady E. u. 6. Ady E. u. 4.	39 40.	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület tömege, utcai homlokzata, kapuoszlopai részleteivel együtt, tornáca, nyílás- és nyílászáró osztása, illetve a nyílászáró (fa) anyaga <p>„1890-ben épült lakóház. Szecessziós stílusjegyek találhatók az épületen és a kapupilléreken is.”</p>		anno: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: jó állapotú, felújított		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		jelen: 
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészletekre - homlokzati kialakítás kiterjedése: építményekre, építményrészletekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Wekerle Sándor u. 14	67/1	
rendeltetés: lakóépület		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <p>- kváderezett, párkányos homlokzata</p> <p>„Zártorú beépítésű városi lakóház. Kváderezett, párkányzatos homlokzata helyi építészeti érték. Az áthajtó kapu a homlokzati arányokból következtetve keskenyebb lehetett. A kapu cseréjekor eltüntetett keretezés, párkányzat és kváderezés visszaállítandók”</p>		jelen:
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: <p>jó állapotú, felújított, de a felújítás során az ablakosztás eltűnt, továbbá a napelemek utcafronti felrakásával a teljes épülettömeg hatása megváltozott.</p>		
változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u>		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megszüntetése		
helyi védelem elrendelése: -		
védelem alapja: -		
kiterjedése: -		
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Kossuth L. u. 25.	105	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>- az épület tömege, kőlabazatos téglakerítése a szecessziós kapuzattal.</p> <p>„Az oldalhatáros beépítésből „kilógó” hátsó telekhez igazított hosszú lakóépület. A városi villa homlokzatán a nyílásosztás és a bejárati architektúra már rontott.”</p>		<p>anno:</p>  <p>jelen:</p> 
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		
<p>műszaki állapota napjainkban:</p> <p>Részben felújított, fehér műanyag nyílászárók kerültek beépítésre, teljesen elvesztette az épület az eredeti jellegét.</p>		
<p>változtatási javaslat:</p> <p>részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u></p>		
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem megszüntetése</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: -</p>		
<p>védelem alapja: -</p> <p>kiterjedése: -</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Zrínyi u. 13.	400/1	
rendeltetés: pince		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>- az épület „régí” szárnya</p> <p>„Kisebb borászat és pince épülete. 1907-ben a felirat szerint „P.J.” építtette. A hagyományosnak mondható pinceépület küllemét az igénytelen borászat „praktikus” beavatkozásai rongálják. Áthelyezendő a főkapcsoló és a villanyvezeték a homlokzatról, stílusában illeszkedő lámpatestre kell a fénycsöves világítást lecserélni. Az utólag épített szárny a „régivel” való csatlakozásánál részben bontandó, vagy ha ez nem lehetséges nyílásait és nyílászáróit a „régí” szárny esztétikai figyelembevételével kell átalakítani. A 400/2-es hrsz-ú épülettel való együttes építészeti karaktere erősítendő.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p>  <p>jelen:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
<p>műszaki állapota napjainkban: karbantartott épület, de felújításra szorul</p>		
<p>változtatási javaslat: <u>részleges védelem</u> teljes védelem védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület régi szárnyára védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészletekre - homlokzati kialakítás <p>kiterjedése: építményrészletekre, régi szárny épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Zrínyi u. 11.	400/2	
rendeltetés: gazdasági épület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„az épület jelen formájában” „1903-ban épült a jellegzetes sváb gazdasági épület. Formájában eredeti állapotban látható. A téglákról a rózsaszín festéket le kell csiszolni, a téglafugákat telíteni cementhabarccsal, majd felületét impregnálni. Stílusában illeszkedő lámpatestre kell a fénycsöves világítást lecserélni. Az utólag épített szárnyat architektúrájában a régi épülethez kell igazítani. A lemezkaput igényesebb és átlátszóra (pl. kovácsoltvas) kell cserélni. 400/1-es hrsz-ú épülettel való együttes építészeti karaktere erősítendő.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		<p>jelen:</p> 
<p>műszaki állapota napjainkban: közepes állapotú, felújításra szorul</p>		
<p>változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása,</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész, az utcáfrontra épített épületszárnyat kivéve</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás <p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Zrínyi u. 1. Erzsébet tér 16.	408 410	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: „1883 után, valószínűleg a századforduló körül épített lakóház. A csonkakontyosnyereggetős, nyitott tornácos, gazdag parasztház és a helyben jellegzetes (később épített) kerítés védendő helyi építészeti érték.”		anno 2004 előtt: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: Felújított, de teljesen elvesztette az épület az eredeti jellegét. Műanyag nyílászáró, külső redőnytokkal került kialakításra a kifelé nyíló osztott ablak helyére. Oromfalon lévő felső szellőzők zsaluzata lekerült. Eresz „érdekes” kialakítás a kontyolt tetőn nem hagyományos.		jelen: 
változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u>		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megszüntetése		
helyi védelem elrendelése: -		
védelem alapja: -		
kiterjedése: -		
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Erzsébet tér 15.	411	
rendeltetés: lakóépület		anno:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: „az épület tömege és nyílásosztása, az emléktábla és szobor. A nyílások keretezése hiányzik, amely egyszerű keretsávval helyreállítandó” „Az épületet 1897-ben leány elemi iskola és óvoda céljából adományozta Gr. Lamberg Ferenczné a Móri Jótékony Nőegylet részére. Az épület fontos térhatároló szerepet tölt be. Védendő helytörténeti érték.”		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		jelen:
műszaki állapota napjainkban: jó állapotú, felújított. Műanyag nyílászárók, külső redőnytokkal kerültek beépítésre a kifelé nyíló diópántos zsaluzia helyett, ami az épület homlokzati díszé volt.		
változtatási javaslat: <u>részleges védelem</u> teljes védelem védelem törlése		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása, csak a keresztre		
helyi védelem elrendelése: épületen elhelyezett kereszt		
védelem alapja: épület dísz		
kiterjedése: épületdíszre		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Martinovics u. 6/c.	419	
rendeltetés: prэшház, pince		
védelem jellege: korábban védett épület		anno 2004 előtt:
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>- az épület tömege, homlokzata, és kerítése</p> <p>„Kossuth Tsz pincészete” prэшház és pince. Az épület bejárata előtti előtető bontandó, helyette architektúrájában illeszkedő esővédő alakítandó ki.”</p>		
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p> <p>A hullámpala fedésű tároló kettős fedésű hódfarkú héjazatra cserélendő, illetve a melléképítmény bontható is -de semmiképpen sem bővíthető</p>		jelen:
<p>műszaki állapota napjainkban:</p> <p>Felújított, de teljesen elvesztette az épület az eredeti jellegét. (burkolatok, tető, telőablakok, napelem, előtető)</p>		
változtatási javaslat: -		
javasolt védelem jellege: -		
helyi védelem elrendelése: -		
védelem alapja: -		
kiterjedése: -		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Martinovics u. 1.	447	
rendeltetés: szolgáltató		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>- épület tömege, homlokzati nyílászáró-osztása megőrzendő</p> <p>„A magtár védendő művi érték; az 1883-as kataszteri térképen már látható. Az épület tömege, homlokzati nyílászáró-osztása megőrzendő. A nyílások keretezése megoldandó építészeti feladat. Javasolt a homlokzat (nyíláskeretezés, sávós homlokzattagolás keretezés) helyreállítása 448 hrsz-ú művelődési ház alapján.”</p> <p>A felújítás elrontotta a magtár megjelenését. Az idegen túlzottan raszteres betoncserep fedés és az oromzati ereszkinyújtás nem szép. A következő helyreállításnál ügyelni kell az oromzat dominánsabb megjelenésére (eresz nélkül).</p> <p>Az előlépcső, mint idegen építészeti elem javítandó, vagy bontandó.”</p>		<p>jelen:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
<p>műszaki állapota napjainkban:</p> <p>Az épület előlépcsője és a toldalékpület hozzáépítése a teljes épülettömeget, a betoncserep felhelyezése az épület karakterét teljesen megváltoztatta.</p>		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
<p>változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u></p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megszüntetése</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: -</p>		
<p>védelem alapja: - kiterjedése: -</p>		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Erzsébet tér 14.	448	
rendeltetés: művelődési ház		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		anno 2004 előtt
védelem meghatározó elemei anno: „A ma is jó állapotú jó megjelenésű épület tömege, homlokzatai helyi építészeti értéket képviselnek.” „A kultúrház kúriaszerű épület, az 1883-as kataszteri térképen látható.”		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor: „jó állapotú”		
műszaki állapota napjainkban: Felújított.		jelen:
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Erzsébet tér 13.	449	
rendeltetés: óvoda		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		<p>anno 2004 előtt:</p>
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„Védendő helyi érték az épület beépítése, eredeti nyílászárói” „Az óvoda régi szárnya az 1883-as kataszteri térképen már látható. Itt született Wekerle Sándor államférfi és Mór első díszpolgára. A bővítés későbbi hozzáépítés, mely szerencsésen határolja északról az Erzsébet-teret.”</p>		 <p>jelen:</p>
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
<p>műszaki állapota napjainkban:</p> <p>Felújított.</p>		
<p>változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás <p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Budai Nagy Antal tér 4.	454	
rendeltetés: lakóépület		<p>anno 2004 előtt:</p>
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„Védendő helyi építészeti érték az épület tömege, és főhomlokzata” „Kisebb polgári lakóépület, barokkos nyíláskeretkezéssel. Fontos a térfalhatároló szerepe.”</p>		<p>jelen:</p>
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
<p>műszaki állapota napjainkban:</p> <p>Közepes állapot. A felújítás elkezdődött ablakcserével, mely a külső falsíkra helyezett ablakok helyett már a normál ablakelhelyezést preferálta. A homlokzati barokkos nyíláskeretkezés eltávolításra került, mely az épület külső, hangsúlyos megjelenését erősen befolyásolta. A homlokzat védelme ezek hiányában nem indokolt.</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>
változtatási javaslat:		
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem megszüntetése</p>		
helyi védelem elrendelése: -		
<p>védelem alapja:</p> <p>kiterjedése:</p>		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Kossuth L. u. 18.	461	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„Védendő érték a teljes hajlított épület tömege, utcai és udvari homlokzata (tornáca) is”</p> <p>„Polgári lakóépület. A zárt sorú beépítésű részt valószínűleg az udvari, oldalhatáros szárnyhoz később építették. Az udvari tornácós épületrész látható az 1883-as kataszteri térképen is. Az utcai homlokzatról egy hanyag felújításkor eltüntették a lizénák aljait, illetve az alsó vakolathímekeket. Az épület gondos vízszigetelése után ezen elemek visszaállítandók.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		
<p>műszaki állapota napjainkban: jó állapot</p>		<p>jelen:</p> 
<p>változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészletekre - homlokzati kialakítás <p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Erzsébet tér 6/A.	469/1	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„Védendő a kerítés is, melynek jobb pillére életveszélyesen bedőlt (javítandó). Az épület előtt eltávolítandó, vagy helyette igényes kivitelű villanyoszlop állítandó a közterületen.”</p> <p>„Az Erzsébet-tér igen fontos térfalalkotó eleme az igen gazdagon díszített polgári lakóépület. Az épület hajlított, főhomlokzata középrizalitos. A homlokzat nem mentes a túlzásoktól: túl nagy az ereszkinyúlás, ezért túl nagy az esőcsatorna elhúzása. Túlzásnak mondhatók a pántlikás, mosolygós puttófejek és az oroszlanos konzolok, valamint túlzottan plasztikus a képszék díszítése is. Az épület kiemelkedő helyi építészeti értéket képvisel.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p>  <p>jelen:</p> 
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		
<p>műszaki állapota napjainkban: Közepes állapot.</p>		
<p>változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás <p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Erzsébet tér 5. és 5/A.	470/1 470/2	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„az épület tömege és főhomlokzata” „Az Erzsébet-tér fontos térfalalkotó eleme a polgári lakóépület. Az épület utólagosan hajlított. Az 1883-as kataszteri térképen már látható oldalhatáros szárny eredetiségét őrzi a térre néző nyílásrend is: külön esik az eredeti nyílászáró-pár.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		
<p>műszaki állapota napjainkban:</p> <p>Az épület műszaki állapota nagyon leromlott, felvizesedett, avult. Homlokzaton nyílászárók cseréje részben megtörtént. Egységes homlokzatfelújítás nehézkes. /Több helyrajzi számon van az épület, több tulajdonossal/.</p>		<p>jelen:</p> 
<p>változtatási javaslat:</p> <p>részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u></p>		
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem megszüntetése</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: -</p>		
<p>védelem alapja: -</p>		
<p>kiterjedése: -</p>		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Erzsébet tér 4. és 4/A.	473/1 473/2	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„az épület beépítése, főhomlokzata részleteivel együtt (az említettek kivételével), nyílás- és nyílászáró osztása, illetve a nyílászáró (fa) anyaga”</p> <p>„Zárt sorúan épített, díszített városi lakóház, anno 1839. A homlokzati elemek közül a kapu fölötti szalagos füzér, ajtón levő oroszlános kopogtató a rézlemezes levélláda, és minden apró „díszes dísz” rontja a homlokzat érvényesülését.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		<p>jelen:</p>
<p>műszaki állapota napjainkban: Jó állapot.</p>		
<p>változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészletekre - homlokzati kialakítás <p>kiterjedése: építményekre, építményrészletekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Erzsébet tér 3.	474	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		anno 2004 előtt:
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„Védendő helyi érték az épület beépítése, főhomlokzata (a kapuzat teljes egészében, minden részletével).”</p> <p>„Kapu + 9 + 1 nyílászáró-tengelyes polgári lakóház, az Erzsébet-tér egyik legfontosabb térfalalkotója.”</p>		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
<p>műszaki állapota napjainkban:</p> <p>Rossz állapotú, előnytelen tetőfelújítással. A nyílászortást és a kaput célszerű megtartani, ezért védeni.</p>		
<p>változtatási javaslat:</p> <p><u>részleges védelem</u> teljes védelem védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem megtartása, nyílászortás, kapu</p>		
<p>helyi védelem elrendelése:</p> <p>épület nyílászortása és kapuja</p>		
<p>védelem alapja:</p> <p>épületelemek</p> <p>kiterjedése:</p> <p>épületelem</p>		<p>jelen:</p> 
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember



az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Kossuth L. u. 2/A.	481/3	
rendeltetés: lakóépület		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: „az épületek beépítése, de emeletráépítés lehetséges” „A Kapucinus-tér északi térfalát alkotó lakóépületek és üzletek zárt sorú beépítése értékes teret határoznak meg”		jelen:
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: Felújított, de teljesen elvesztette az épület az eredeti jellegét. Műanyag nyílászárók, külsőtokok redőnyel.		
változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u>		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
javasolt védelem jellege: helyi védelem megszüntetése		
helyi védelem elrendelése: -		
védelem alapja: -		
kiterjedése: -		


az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Szent István tér 10.	482	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„az épületek beépítése, de emelet-ráépítés lehetséges”</p> <p>„A Kapucinus-tér északi térfalát alkotó lakóépületek és üzletek zártsorú beépítése értékes teret határoznak meg”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
<p>műszaki állapota napjainkban:</p> <p>Felújított, de teljesen elvesztette az épület az eredeti jellegét.</p>		<p>jelen:</p> 
<p>változtatási javaslat:</p> <p>részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u></p>		
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem megszüntetése</p>		
helyi védelem elrendelése: -		
<p>védelem alapja: -</p> <p>kiterjedése: -</p>		 <p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Kapucinus tér 1.	484	
rendeltetés: üzlet		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: „az épületek beépítése, de emelet-ráépítés lehetséges” „A Kapucinus-tér északi térfalát alkotó lakóépületek és üzletek zártsorú beépítése értékes teret határoznak meg”		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: Jó állapot, tetőzete és homlokzata felújított		jelen:
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
védelem alapja: - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Kapucinus tér 2.	485	
rendeltetés: hivatal		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: „az épületek beépítése, de emelet-ráépítés lehetséges” „A Kapucinus-tér északi térfalát alkotó lakóépületek és üzletek zártsorú beépítése értékes teret határoznak meg”		anno 2004 előtt: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: Felújított, jó állapotú épület.		jelen: 
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Erzsébet tér 19.	488	
rendeltetés: iskola		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„az épület beépítése, tömege és nyílásosztása”</p> <p>„Az 1883-as kataszteri térképen már látható (az ún. Wenczel-ház?) körülépített udvaros épület. Védendő az épület beépítése, tömege és nyílásosztása. Hiányoznak a szemöldökpárkányt tartó konzolok, és zavaros a gyenge főpárkány - kváderezés – lábazat viszony. Az épület a tér legjelentősebb építménye.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		<p>jelen:</p> 
<p>műszaki állapota napjainkban: Jó állapot</p>		
<p>változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás <p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince u. 6.	529	
rendeltetés: utcafronti kerítés		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„Szabálytalan, válogatatlan terméskőből falazott kerítés. A település területén található hasonló karakterű kerítések kiemelkedő utcaképi elemek, azok védendő helyi építészeti és építészettörténeti értékek.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
<p>műszaki állapota napjainkban: Jó állapotú</p>		
<p>változtatási javaslat: <u>részleges védelem</u> teljes védelem védelem törlése</p>		<p>jelen:</p> 
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem részleges csak a kerítésre</p>		
helyi védelem elrendelése: -		
<p>védelem alapja:</p> <p>utcafronti kerítés</p> <p>kiterjedése: kerítésre</p>		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Kapucinus tér 5. Kapucinus tér 2.	700/1 700/2	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„A lakóház és üzlet épület fontos utcaképi, illetve térfalalkotó. Az 1883-as kataszteri térképen már látható. A sarokház déli szárnya térdfalépítéssel megmagasítandó egységes párkánymagasságig. Megőrzendő az álló formátumú nyílások rendje, a négyzetesek visszaalakítandók”.</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		<p>jelen:</p>
<p>műszaki állapota napjainkban:</p> <p>Sok tulajdonos és eltérő ablaknyílások, ablakok. Közepes állapot. Nyílásosztás és méret teljes megváltoztatása, külső redőnytokos fehér, műanyag nyílászárókra történő csere.</p>		
<p>változtatási javaslat:</p> <p>részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u></p>		
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem megszüntetése</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: -</p>		
<p>védelem alapja: -</p>		
<p>kiterjedése: -</p>		
<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Széchenyi u.	701	
rendeltetés: pavilon		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„Teljes egészében részletekkel együtt védendő helyi építészeti érték”</p> <p>„Értékes, környezetébe harmonikusan illeszkedő pavilon. Építészeti és telepítési mintául szolgálhat(na) Mór szaporodó pavilonrengetegében.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		<p>jelen:</p> 
<p>műszaki állapota napjainkban: Nagyon rossz állapotú. Avult. Közmű nélküli, de utcaképbe szervesen illeszkedik.</p>		
<p>változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményrészletekre - homlokzati kialakítás <p>kiterjedése: építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
<p>Bajcsy-Zsilinszky u. 1. Bajcsy-Zsilinszky u. 1/B. Bajcsy-Zsilinszky u. 1/A.</p>	<p>704 705 706</p>	
<p>rendeltetés: lakóépület</p>		
<p>védelem jellege: helyi egyedi védelem</p>		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„1860-ban épített díszes lakóház-együttes. Fontos térfalhatároló szerepe, szép tömege, középrizalitos, romantikus homlokzata, továbbá homlokzati ornamentikája, nyílás- és nyílászáró osztása, illetve a nyílászáró (fa) anyaga védendő helyi építészeti érték. Apró építészeti hiba az oldalbejáró íves (utólagos) bejárója, a főhomlokzati saroktengelyek horizontális lezáratlan-sága. Ezt szolgálná az ívezet, de annak a tetején csak egy zárókő lebeg.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		<p>jelen:</p> 
<p>műszaki állapota napjainkban: Jó állapot</p>		
<p>változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás <p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>




az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Bajcsy-Zsilinszky u. 7.	710	
rendeltetés: napközi otthon és kerítése		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>- az épület utcai főtömege, homlokzatai, pillérezett tömör kerítése védendő helyi építészeti érték</p> <p>„A kúria az 1883-as kataszteri térképen már látható - a XIX. század elejére tehető. Tiszta szerkesztésű, egyszerű tömegű homlokzatát csak a bejárati ajtó (utólagos?) osztása és előtetője zavarja. Az épület és kerítése fontos térhatároló funkciót tölt be.”</p>		<p>anno: 2004 előtt</p>
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		
<p>műszaki állapota napjainkban: Jó állapot</p>		<p>jelen:</p>
<p>változtatási javaslat: <u>részleges védelem</u> teljes védelem védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: az épület utcai főtömegére,</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület utcai főtömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás 		
<p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Bajcsy-Zsilinszky u. 11.	712	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>- az épület - tömege, beépítése, behajtókapuzata, főhomlokzata</p> <p>„A lakóépület a XX. század elején épülhetett; bejárója eklektikus, nyílásai klasszikus álló formátumú kiosztásban. A zárt sorú beépítésű épület az előtte teresedő közterületet keletről zárja, tört épületszárnya a kanyarodó utat jelöli ki.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		<p>jelen:</p> 
<p>műszaki állapota napjainkban:</p> <p>Rossz állapot, felvizesedett. Több tulajdonossal. Az egykoron szép funkcionális kapuzat mára csak a közös udvar megközelítésére szolgál. Nem tölti be a funkcionális szerepkörét. Védelem nem indokolt.</p>		
<p>változtatási javaslat:</p> <p>részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u></p>		
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem megszüntetése</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: -</p>		
<p>védelem alapja: -</p>		
<p>kiterjedése: -</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Széchényi u. 7.	731	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei:</p> <p>„Polgári lakóház a XIX. század elejéről. Zártsorú beépítésű, földszintes - kontyolt nyeregtetős tömegű, egyszerű keretezett-párkányos homlokzatú épület. Védendő helyi építészeti érték. Színezése túl harsány. Hullámpalás fedésű bővítés bontandó!”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
<p>műszaki állapota napjainkban: Jó állapot</p>		<p>jelen:</p> 
<p>változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás <p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Hársfa u.	737	
rendeltetés: lakóépület, présház, pince		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		anno 2004 előtt:
<p>védelem meghatározó elemei:</p> <p>„Az épület az 1883-as kataszteri térképen már látható, jelenleg felújítás alatt. Az archív fotó alapján visszaállítandó eredeti formájában: domináns oromzati fal, nyeregtető, kettős cserépfedéssel, fél-sátor alakú cserepezett előtető. Védendő építészeti értékek a megmaradt kőfalak és nyílások, valamint a pincerendszer”</p>		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
<p>műszaki állapota napjainkban:</p> <p>Felújított, de teljesen elvesztette az épület az eredeti jellegét.</p>		
<p>változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u></p>		jelen:
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem megszüntetése</p>		
helyi védelem elrendelése: -		
védelem alapja: -		
kiterjedése: -		
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember


az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Hársfa u.	741	
rendeltetés: prэшáz		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei: - az épület tömege, homlokzatképzése „Eklektikus prэшáz. Védendő építészeti érték az épület tömege, homlokzatképzése. A színezés túl harsány telítettsége csökkentendő”		anno: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: Jó állapot		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		jelen: 
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember




az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Széchenyi u – Csókakői út	1234	
rendeltetés: kereszt		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei: „Városszéli kereszt, a Pusztavámi bevezető út mentén. Felirata: „RENOVÁLTATOTT A MÓRI R.K. EGYHÁZKÖZSÉG ÁLTAL AZ 1933. ÉVBEN.” Védendő helyi érték. A fészület környezetének jókarban tartásáról gondoskodni kell”		anno 2004 előtt: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: Felújított, folyamatosan karbantartott szobor		jelen: 
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: szoborra		
védelem alapja: szoborra, képzőművészeti alkotásra kiterjedése: szoborra, képzőművészeti alkotásra		
az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember		

az érték helye	hrs	helyszínrajz és képek
Széchenyi u. 42/C-42/G.	1258/5 1258/6 1258/7 1258/8 1258/9	
rendeltetés: lakóépület és kapuoszlopok		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: „Egykori Lamberg uradalmi épület, földszintes, 6 nyílászáró tengellyel, 2 eredeti kapuoszlop, a 18. századból. Tömege, beépítése, nyílásosztása megőrzendő; helytörténeti érték. Eredeti nyílászáró osztás megőrzendő”		anno 2004 előtt: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: Közepes állapot. Sok helyrajzi szám, sok tulajdonos miatt a homlokzati kialakítás nem egységes, tető fedésének anyaghasználata különböző. Az ablakok nyílásosztása és kialakítása szintén különböző. Az épület teljesen elvesztette régi jellegét.		jelen: 
változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u>		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megszüntetése		
helyi védelem elrendelése: -		
védelem alapja: - kiterjedése: -		
az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Széchenyi u. 10.	1290	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: „Tégla-architektúras lakóház hagyományos parasztházak idéző tömeggel és elrendezésben -utcafronti szobaablak-pár, tornácbeyjáró. Bár a mészhomok-tégla nem jellemző építőanyag a településen, egyedisége miatt mégis védendő érték. Állagjavító felújítás nem halasztható”		anno 2004 előtt: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		jelen:
műszaki állapota napjainkban: Jó állapot.		
változtatási javaslat: <u>részleges védelem</u> teljes védelem védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület utcafronti homlokzata		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - építményrészekre - homlokzati kialakítás (utcafront) kiterjedése: építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra csak az utcafront		
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Bajcsy-Zsilinszky u. 8/A. Bajcsy-Zsilinszky u. 8.	1375 1376	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: - az épület tömege és utcai homlokzata „Az 1883-as kataszteri térképen már látható -építése a XIX. század elejére tehető. Klasszicista megjelenésű, földszintes, 3 + kapu + 4 nyílásosztású homlokzata fontos utcafépítő elem”		anno: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: Jó állapot		jelen: 
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészletekre - homlokzati kialakítás kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hatsz	helyszínrajz és képek
Bajcsy-Zsilinszky u. 6.	1379	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <p>- az épület tömege és utcai homlokzata</p> <p>„1800-ban épült klasszicista lakóház, kapu+3+1 nyílásosztással. Földszintes, zárSORÚ tömege fontos utcaKépi elem. A palafedés cserépre cserélendő.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: <p>Jó állapot, ugyanakkor az utcai homlokzaton az ablakok cseréje megtörtént, kisebb, más nyílásosztású műanyag, redőnyös ablak került beépítésre a falsíktól beljebb ugratva. Ezzel a teljes homlokzat régi képe megváltozott.</p>		<p>jelen:</p> 
változtatási javaslat: <p>részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u></p>		
javasolt védelem jellege: <p>helyi védelem megszüntetése</p>		
helyi védelem elrendelése: -		
védelem alapja: - <p>kiterjedése: -</p>		
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.	1382	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>- az épület tömege és utcai homlokzatai, melynek színezése megtartandó</p> <p>„Négy (tér felé néző oldalon) + 6 (Táncsics M. utcai oldalon) nyílászáró tengelyes klasszicista lakóépület 1820-ból. Szép, tiszta architektúrájú épület, fontos utcafépí elem.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
<p>műszaki állapota napjainkban: Jó állapot</p>		<p>jelen:</p> 
<p>változtatási javaslat:</p> <p>részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás <p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Táncsics M. u. 1. Táncsics M. u. 1/A.	1384 1385	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: „A parasztház, és a később (1883-után) épített, hajlított zárt sorú épület helyi építészeti értéket képviselnek. Zavaró a parasztház tornácbejáratának elfalazásából és a kerítés fal homogén illesztéséből adódó üres falfelület, melyek a felújítás előtti állapotban visszaállíthatók. Az együttes fontos utcafélyi elem”		anno 2004 előtt: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		jelen: 
műszaki állapota napjainkban: Jó állapot, felújított épületek		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: két utcafronti épület egészre		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Dózsa Gy. u. 2-4.	1801	
rendeltetés: iskola		<p data-bbox="767 613 831 640">anno:</p> 
védelem jellege: helyi egyedi védelem		<p data-bbox="767 981 890 1008">2004 előtt:</p> 
<p data-bbox="199 412 608 439">védelem meghatározó elemei anno:</p> <p data-bbox="225 443 703 1442">„A kis illetve zöld kastély báró Luzsénszky Mária utasítására épült 1811-ben. Az egyemeletes kora klasszicista L-alaprajzú épület főhomlokzata 1+2+1+2+1 osztású, középrizalitja előrelép a fal síkjából. A jobb oldali homlokzati szakasz előtt erkély húzódik. Hátsó homlokzata hat osztású, bal oldali emeleti részén vasoszlopokon nyugvó erkéllyel. A jobb oldali homlokzat 2, a bal oldali 2+4 osztású. Az épülethez földszintes gazdasági épület csatlakozik. A Trauttenberg-kastély eredetileg jószágkormányzói hivatalnak épült, majd kastélyként „üzemelt”, 1945-után a bányász-szakszervezet kezelésébe került, majd '49-után vājárképző iskolának adott otthont, napjainkban pedig a Perczel Mór szakközépiskola épülete. Az épület funkcióváltozásai sajnálatos károkat okoztak az épületben: eltűntek a vakolathímek, a zsalugáterek, a fekvőeresz-csatornát függőre cserélték, felszámolták a parkot, mellé teljesen idegen modern épületet emeltek. Archív fotókról a homlokzati elemek visszaállítandók. Az épület jelen formájában is védendő, kiemelkedő építészeti és helytörténeti érték, a további beavatkozások ellen műemléki védelem javasolt. Az országos védelmi eljárás lefolytatásáig helyi védelemben részesüljön.”</p>		<p data-bbox="767 1205 831 1232">jelen:</p>  
<p data-bbox="199 1480 699 1507">műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		<p data-bbox="767 2063 1238 2089">az adatfelvétel időpontja: 2023. augusztus</p>
<p data-bbox="199 1514 544 1541">műszaki állapota napjainkban:</p> <p data-bbox="199 1545 568 1572">Közepes állapot, felújításra szorul</p>		
<p data-bbox="199 1581 432 1608">változtatási javaslat:</p> <p data-bbox="199 1612 405 1639">részleges védelem</p> <p data-bbox="199 1644 363 1671">teljes védelem</p> <p data-bbox="199 1675 379 1702">védelem törlése</p>		
<p data-bbox="199 1715 480 1742">javasolt védelem jellege:</p> <p data-bbox="199 1747 552 1805">helyi védelem megtartása a volt kastélyépületekre</p>		
<p data-bbox="199 1816 655 1874">helyi védelem elrendelése: a volt kastély épületek esetében - épület egészére</p>		
<p data-bbox="199 1883 379 1910">védelem alapja:</p> <ul data-bbox="209 1915 647 2007" style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás <p data-bbox="199 2011 711 2069">kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Deák F. u. 99.	1956	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„A Deák Ferenc utcában jellemző: oldalhatáros beépítésű, domináns oromzatú lakóház. Főhomlokzata még tiszta szerkesztésű, de már nagy méretű ablakkal épített. Kerítése, kapuja és tornácajtaja az építészeti egységbe nem illeszkedik, azok javítandók. Védendő helyi építészeti érték az épület tömege, tornáca, főhomlokzata”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		<p>jelen:</p> 
<p>műszaki állapota napjainkban:</p> <p>Közepes állapot. A fehér, külső redőnytokos nyílászárók cseréjével, teljesen megváltozott az épület jellege. Javasolt az ablakok eredeti állapot szerinti kialakításban visszaállítani.</p>		
<p>változtatási javaslat:</p> <p><u>részleges védelem</u> teljes védelem védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület utcai homlokzata,</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - építményrészekre - homlokzati kialakítás, nyers téglafelület megőrzése 		
<p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Deák F. u. 40.	2325	
rendeltetés: lakóépület		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: <ul style="list-style-type: none"> - az épület tömege, főhomlokzata és annak részletei: nyílászárók, vakolattagozatok. - A kapuzatot stílusban illeszteni kell. <p>„Polgári lakóház. 2 +1 +2 nyílászáró tengelyes nyílászáró osztású, geometriai díszítésű vakolathímes és tagozatos homlokzattal. Az oldalbhomlokzaton érzéketlenül vágott nyílászárót méretében és osztásában a főhomlokzathoz kell igazítani. A nagykapu gatterolt deszkaelemeivel igen erős kontrasztot kelt a lakóházzal.”</p>		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		jelen:
műszaki állapota napjainkban: <p>Közepes állapot. A nyílászárók cseréjével, a hőszigeteléssel teljesen megváltozott az épület jellege. Az ereszkilógás szinte teljesen megszűnt.</p>		
változtatási javaslat: <p>részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u></p>		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megszüntetése		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
helyi védelem elrendelése: -		
védelem alapja: -		
kiterjedése: -		

az érték helye	hrszt	helyszínrajz és képek
Köztársaság tér 1.	2576	
rendeltetés: üzlet, bank		anno 2004 előtt:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>- az épület homlokzatain, tetőformáján túl a forrásvízi mészkőből faragott előlépcső is</p> <p>„A saroképület története összefügg a Lánchos kastély történetével, oly módon, hogy az 1810-es földrengés utáni újjáépítéskor mindkét épület jellege megváltozott. Annak előtti állapotot a XVIII. század második felében Vertics Ferenc által készített térkép is őrzi: A kastély északi különálló egyemeletes szárnya a telekhatáron csatlakozott a mai Városház köz területén álló oldalhatáros épülettel. A földrengés után alakították ki a mai közt, hogy a kastély -immáron emeletes- északi szárnyán ablakokat nyithassanak. Ilyen környezetben épült fel teljes zárt sorú beépítéssel, klasszicista stílusban a gyógyszerár saroképülete és a vele megegyező architektúrájú áruházi épület. Formájában teljesen eredeti, kiemelkedő helyi építészeti érték.”</p>		jelen:
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: Jó állapot		
<p>változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás 		
kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		




az érték helye	hrszt	helyszínrajz és képek
Köztársaság tér 1.	2576/B/1	
rendeltetés: prэшáz, pinceépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>- az épület tömege, pincéje, vegyes anyagú téglakőfalazata, valamint kőkeretes nyílásai</p> <p>„A prэшáz és pinceépület a gyógyszertár és üzlet mögött a telek hátsó kertjében található. Rossz állapotú, felújítása sürgős feladat, környezete magasabb építészeti színvonalon rendezendő. A melléképület-szárny további részét már elbontották. A helyszínrajzon jelölt épületrész helyi építészeti érték.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		
<p>műszaki állapota napjainkban:</p> <p>Funkció nélküli, avult, erősen leromlott műszaki állapotú építmény.</p>		<p>jelen:</p> 
<p>változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u></p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megszüntetése</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: -</p>		
<p>védelem alapja: -</p>		
<p>kiterjedése: -</p>		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2023. augusztus</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Vasút u. 8.	2594 2596	
rendeltetés: kerítés		anno:
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: „A lakóházak kerítése fontos utcai határoló elem. A telilemezes kerítés kovácsoltvasra cserélendő (átlátszó!) A kerítés jelen formájában megőrzendő”		
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		jelen:
műszaki állapota napjainkban: Kerítés jelen formájában (erősen leromlott műszaki állapot) nem tölti be azt a szerepet, melyet a védelem megkövetelne. A védelem nem a lakóépületre irányult, hanem a kerítésre, melynél jelentős változtatások mellett volt javasolt a védelem alá helyezés.		
változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u>		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megszüntetése		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember
helyi védelem elrendelése: -		
védelem alapja: -		
kiterjedése: -		




az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Vasút u. 4.	2597	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>Védendő helyi építészeti érték az épület homlokzata, nyílás- és nyílászáró osztása, illetve a nyílászáró (fa) anyaga, épülettömege és a válogatás nélkül falazott kőkerítés téglapillérekkel. A ház homlokzatait megjelenésében összhangba kell hozni!</p> <p>„Pinceszint + emeletes utcára illeszkedő épület. Az 1883-as kataszteri térképen már látható”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		<p>jelen:</p> 
<p>műszaki állapota napjainkban: Jó állapot</p>		
<p>változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás 		
<p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Vasút u. 2/A.	2599	
rendeltetés: vendéglő		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„Az Ezerjő étterem épülete a korabeli térképek szerint a XIX. század első felében épülhetett. Szép egyszintes tömegét rosszul illesztett nyaktag köti a vasút utcai szárnyhoz. A nyaktag tetőszerkezete „szilánkként” ékelődik a két épület közé, összekapcsolás helyett egyes darabokra tagolva azokat. A szilánk helyett harmonikusan illesztett tetőforma alkalmazandó. Védendő helyi építészeti érték a Vasút utcai vegyes falazatú kőkerítés is.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
<p>műszaki állapota napjainkban: Jó állapot.</p>		<p>jelen:</p> 
<p>változtatási javaslat:</p> <p><u>részleges védelem</u> teljes védelem védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása a Wekerle S. utcai utcafronti épületszárnyra</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épületrészekre</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás 		
<p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>


az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Wekerle S. u. 35.	2677	
rendeltetés: lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: - az épület tömege és utcafronti homlokzata „A polgári lakóházat a XX. század elején építhették. Párkányzata, nyíláskeretezése következetes, kváderezése zavaróan elcsúszott a saroktól. Megoldás: az ejtőcsatornát a kváder mellett kell elhelyezni az északi oldalon is.”		anno 2004 előtt: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: Közepes állapot. Régen lakó épület volt, melyet mára a gazdasági tevékenységű funkció váltott fel. Az épület felvizesedett, utcai homlokzaton található, ablak körüli díszítések, párkányzat jelentős része eltávolításra került. Ragalja átépítésre került.		jelen: 
változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u>		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megszüntetése		 
helyi védelem elrendelése: -		
védelem alapja: -		
kiterjedése: -		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Pince sor	3926	
rendeltetés: szobor		
védelem jellege: korábban védett		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„Rombolt pincesori szobor. A szentnek csak a teste és a gyermeket tartó keze ép, mintha a véletlen tanúságaként kiemelte volna élete példázatának szerepét: a gyermekek „kézen hordozása” a legfontosabb. Jelen állapotában is értékes, védendő. Felirat: „Isten dicsőségére emeltette Kaas Antal és neje Frey Mária 1944”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		
<p>műszaki állapota napjainkban:</p> <p>Megsemmisült.</p>		<p>jelen: -</p>
<p>változtatási javaslat: -</p>		
<p>javasolt védelem jellege: -</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: -</p>		
<p>védelem alapja: -</p> <p>kiterjedése: -</p>		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Vén-hegy, Hársfa u. 2.	5414	
rendeltetés: korábban pince, prэшház, jelenleg lakóépület		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei: <ul style="list-style-type: none"> - az épület tömege, főhomlokzatai, részletei <p>„Iker prэшház és pince valószínűleg a XX. század elejéről. Homlokzata, tömegformálása és részletei helyi építészeti értéknek minősülnek. Az oldalain található melléképületecskék nem szerencsések.”</p>		anno 2004 előtt: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		jelen:
műszaki állapota napjainkban: Közepes állapot		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészletekre - homlokzati kialakítás kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		
		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember



az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Vén-hegy, Hársfa u.	5417	
rendeltetés: pince, prэшáz		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>Védendő helyi érték, tömegét, a bejárati bolthajtás formáját és a kapuzat élszedését a fennmaradt formában kell megőrizni.</p> <p>Egyszerű, mai építkezési szokásoktól „érintetlen” pince.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
<p>műszaki állapota napjainkban: Jó állapot.</p>		
<p>változtatási javaslat:</p> <p>részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		<p>jelen:</p> 
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás <p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Vén-hegy, Hársfa u.	5418	
rendeltetés: pince, prэшáz		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: „Földszintes, nyeregtetős – hagyományos formálású pince. A homlokzat esetlegesen kedves - kivéve a villanyóraszekrényt, melyet zöldre festett zsalus szárnnyal kell takarni. A falfestés túl harsány, ám kivételesen, utcai „színfoltként” elfogadható.”		anno: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: Jó állapot		
változtatási javaslat: részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése		jelen: 
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása		
helyi védelem elrendelése: épület egész		
védelem alapja: <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra		az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Kecske-hegy	5622	
rendeltetés: kereszt		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
védelem meghatározó elemei anno: „A vörös kőből készített keresztről hiányzik a Jézus-szobor, felirat nem olvasható. A kecske-hegyi kereszt (közel a kápolnához) helyi kultúrtörténeti érték. A kereszt környezetének jókarban tartásáról gondoskodni kell.”		anno 2004 előtt: 
műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:		
műszaki állapota napjainkban: Csak a talpzat lelhető fel, a kereszt eltűnt, de javasolt lenne újra keresztet elhelyezni rajta		jelen: 
változtatási javaslat: <u>részleges védelem</u> teljes védelem védelem törlése		
javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása a talpazatra		
helyi védelem elrendelése: talpazatra		
védelem alapja: teljes talpazat		
kiterjedése: teljes talpazat		az adatfelvétel időpontja: 2023. augusztus

az érték helye	hrszt	helyszínrajz és képek
Kecske-hegy	5638/1	
rendeltetés: kápolna		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„Hatalmas fa tövében épített barokk stílusjegyeket hordozó szőlőhegyi kápolna, kora nem becsülhető. A Kecske-hegy gerincén található, ahonnan a városba vezető hegyi útról páratlan kilátás nyílik. A kápolna helyi kultúrtörténeti érték. Állagának és környezetének jókarban tartásáról gondoskodni kell.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		
<p>műszaki állapota napjainkban: Jó állapot</p>		<p>jelen:</p>
<p>változtatási javaslat:</p> <p>részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: épület egész</p>		
<p>védelem alapja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - épület tömege, tetőzete, - építményekre, építményrészekre - homlokzati kialakítás <p>kiterjedése: építményekre, építményrészekre, épületelemre, épületdíszre, tömegformálásra</p>		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2023. augusztus</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
Árkipusztza	0281/1 0281/2 0281/3 0281/4	
rendeltetés: kápolna		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„Az árkipusztai műemlék kápolna és temető mellett található lakóház helyi építészeti értéket képvisel. Az épület tömege, még érintetlen főhomlokzata és téglarchitektúrája védendő. A бүтүн vágott új ablak helyett 2db arányosan igazított -a főhomlokzattal azonos- ablak nyitandó. Az épület és környezete jókarban tartásáról gondoskodni kell.”</p>		<p>anno 2004 előtt:</p> 
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		<p>jelen:</p>
<p>műszaki állapota napjainkban:</p> <p>Közepes állapot. Ablakok külső falsíkon történő kialakításának megszüntetése, új műanyag nyílászárókra cserélése, a homlokzati tégl díszítés lefestése teljesen megváltoztatta az épület megjelenését.</p>		
<p>változtatási javaslat: részleges védelem teljes védelem <u>védelem törlése</u></p>		
<p>javasolt védelem jellege:</p> <p>helyi védelem megszüntetése</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: -</p>		
<p>védelem alapja: -</p>		
<p>kiterjedése: -</p>		<p>az adatfelvétel időpontja: 2022. szeptember</p>

az érték helye	hrsz	helyszínrajz és képek
81. számú főút	0818/8 „a”alrészlet	
rendeltetés: kereszt		
védelem jellege: helyi egyedi védelem		<p>anno 2004 előtt:</p>
<p>védelem meghatározó elemei anno:</p> <p>„Városszéli kereszt és fejfa, a 81-es számú főút út győri kivezetése mentén. A kereszt a település határában található, egy kisebb -ma már felhagyott- zártkerti dűlőút elágazásnál. A kereszt kisebb településjelzőként szolgál. Feliratából csak az évszám sejthető: 187?. Az öreg fejfa „feje” tulipános faragású. A fészület környezetének jókarban tartásáról gondoskodni kell, a fejfa teljes pusztulása esetén azt a fénykép alapján rekonstruálni kell.”</p>		
<p>műszaki állapota a védelem alá helyezéskor:</p>		<p>jelen:</p>
<p>műszaki állapota napjainkban:</p> <p>Felújított, folyamatosan karbantartott szobor Csak a kereszt marad, védelem alatt, mert a fejfa nem fellelhető</p>		
<p>változtatási javaslat:</p> <p>részleges védelem <u>teljes védelem</u> védelem törlése</p>		
<p>javasolt védelem jellege: helyi védelem megtartása</p>		
<p>helyi védelem elrendelése: szoborra</p>		
<p>védelem alapja: szoborra, képzőművészeti alkotásra,</p> <p>kiterjedése: szoborra, képzőművészeti alkotásra,</p>		
		<p>az adatfelvétel időpontja: 2023. augusztus</p>